

000181

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACION CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA SEING CIU 2455609 PP-0135PP-9001 CIU 2455609"

2.05

ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE DEMOLICIONES

m3



Ing. Lizardo J. Calderero Diaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 69370

2.06

SEGURIDAD EN OBRA

mes



PANEL FOTOGRAFICO

ZARATE VACOWIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

000356




Imagen N° 23: Vaciado de concreto para falsa zapata



Imagen N° 24: Habilitación y armado de malla para zapata

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE



Ing. Lourdes T. Caballero Diaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 65170



Imagen N° 27: Encofrado para zapatas



Imagen N° 28: Vaciado de concreto para zapatas

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.
 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL

ZARATE-VALDIVIA WALTER FREDDY
 CIP 100351
 INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO CIVIL
 RNS CIP N° 65170

000350



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

Imagen N° 35: Curado con aditivo de columnas y placas



ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

Imagen N° 36: Habilitación y armado de marco para ventanas del hangar 6 y 7



Lourdes T. Canallero Diaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 65170

3.02

EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS

m3




3.03

EXCAVACION PARA ZAPATAS

m3




ZARATE VALDRIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

3.09

ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETES Y CARGADOR m3



33.02.01
SALUD

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y GLB





PANEL FOTOGRAFICO



34.01

ELABORACION DEL PLAN COVID

und



PANEL FOTOGRAFICO

03.07

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES

m2

207.10



03.14

COLOCACION DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO
70.33

m2




ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL



SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA




ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

959 502 606
01 - 3464230


Mail: highconstructions@gmail.com
Web: www.grupohighconstructions.com

HIGH CONSTRUCTIONS Construcciones de alto nivel	PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°26: SALIDA DE CABLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



IMAGEN N°27: SALIDA DE CABLES EN TABLERO ELÉCTRICO



PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°30: INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO



IMAGEN N°31: INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO



PANEL FOTOGRÁFICO


OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°03: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO



IMAGEN N°04: SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN OBRA



WALTER FREDDY
CAP. 100.051
INGENIERO RESIDENTE



Arq. Jesus Robles Veloz
CAP. 8671
SUPERVISOR DE OBRA

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

PANEL FOTOGRÁFICO

000180

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°07: LIMPIEZA GENERAL DE LOGÍSTICA



IMAGEN N°08: LIMPIEZA GENERAL DE LOGÍSTICA



ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

Arq. Jesus Robles Vela
CAP. 8871
SUPERVISOR DE OBRA

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

PANEL FOTOGRÁFICO


OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°09: LIMPIEZA GENERAL DEL INTERIOR DE LOS HANGARES



IMAGEN N°10: LIMPIEZA GENERAL DEL EXTERIOR DE LOS HANGARES



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CEGAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL



Arq. Jesus Robles Veloz
CAP. 8871
SUPERVISOR DE OBRA

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

000178

HIGH CONSTRUCTIONS Construcciones de alto nivel	PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°11: SOLAQUEO DE GRADERÍAS EN EDIFICIO NUEVO



IMAGEN N°12: FACHADA DELANTERA DE EDIFICIO NUEVO



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

.....
 CESAR F. GUEVARA M
 GERENTE GENERAL

.....
 VIA WALTER FREDDY
 CP 100351
 INGENIERO RESIDENTE

Arq. Jesus Robles Veloz
 CAP. 8671
 SUPERVISOR DE OBRA

HIGH CONSTRUCTIONS Construcciones de alto nivel	000172 PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°23: CUARTO DE BOMBAS EN CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIOS



IMAGEN N°24: INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACI



ZARATE VALDIVIA WALTER FRI
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

Arq. Jesus Robles Veloz
CAP. 8671
SUPERVISOR DE OBRA

000135

HIGH
CONSTRUCTIONS
Construcciones de alto nivel

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA


"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°09: LIMPIEZA GENERAL DEL INTERIOR DE LOS HANGARES



EDUARDO [Signature]

IMAGEN N°10: LIMPIEZA GENERAL DEL EXTERIOR DE LOS HANGARES



ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100354
INGENIERO RESIDENTE

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

HIGH CONSTRUCTIONS Construcciones de alto nivel	000134 PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°11: PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60



[Signature]
EDUARDO VILLALBA PRADO
IL
FOT. SUR. N° 58903

IMAGEN N°12: PISO ACABADO DE CEMENTO PULIDO ANDINO GRIS CON LAMINA DE 3MM. Y ESPESOR DE 5 CM.



[Signature]
ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

[Signature]
HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

000125

HIGH
CONSTRUCTIONS
Construcciones de alto nivel

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

**IMAGEN N°28: INSTALACIONES DE SUBESTACION ELECTRICA
N°14**



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

000083

HIGH
CONSTRUCTIONS
CONSTRUCCIONES DE ALTO NIVEL

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°03: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO



IMAGEN N°04: SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN OBRA



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CEGAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

000082

**HIGH
CONSTRUCTIONS**
Construcciones de alto nivel

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°06: AUDITORIO TERMINADO



IMAGEN N°05: AMBIENTES TERMINADOS



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°07: AMBIENTES EDIFICACIÓN NUEVA



IMAGEN N°08: AMBIENTES EDIFICACIÓN NUEVA



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

.....
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

	PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°09: LIMPIEZA GENERAL DEL INTERIOR DE LOS HANGARES



IMAGEN N°10: LIMPIEZA GENERAL DEL EXTERIOR DE LOS HANGARES



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

 CESAR F. GUEVARA M
 GERENTE GENERAL


 ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
 CIP 100351
 INGENIERO RESIDENTE

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°11: AMBIENTES ACONDICIONADOS DE OBRA NUEVA



IMAGEN N°12: AMBIENTES ACONDICIONADOS DE OBRA NUEVA



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

	PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°15: COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN OFICINA DE MESA DE PARTES Y SALA DE ESPERA



IMAGEN N°16: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

	PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°17: COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN OFICINA DE FINANZAS



IMAGEN N°18: COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN OFICINA DE ABASTECIMIENTO



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
 CESAR F. GUEVARA M
 C.E.O./GERENTE GENERAL

ZAPATE VALDIVIA WALTER FREDDY
 CIP 100351
 INGENIERO RESIDENTE

	PANEL FOTOGRÁFICO
OBRA	"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°19: ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS



IMAGEN N°20: ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CECIBAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°08: TRAZO PARA TRANSITO PEATONAL



IMAGEN N°09: COLOCACION DE MICROESFERAS



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE

000047

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°09: LIMPIEZA GENERAL DE PAVIMENTO




ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

000046

HIGH
CONSTRUCTIONS
Construcciones de alto nivel

PANEL FOTOGRÁFICO

OBRA

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR); EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

IMAGEN N°10: CERRAMIENTO CON DRYWALL PINTADO



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M
GERENTE GENERAL

ZARATE VALDIVIA WALTER FREDDY
CIP 100351
INGENIERO RESIDENTE