

**PLANTA BAJA**



Foto 01: Vista final corredor técnico N° 01



Foto 02: Acabados finales de puertas en corredor  
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 10 – SETIEMBRE 2024



Foto 03: Vista 01 acabados finales en camerino principal



Foto 04: Vista 02 acabados finales en camerino principal  
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 10 – SETIEMBRE 2024



Foto 05: Vista 01 Camerinos secundarios



Foto 06: Vista 02 Camerinos secundarios




Foto 07: SSHH en camerinos secundarios



Foto 08: Señalizaciones, pulsador de alarma, luz estroboscópica y avisador sonoro, en corredor técnico N° 01



Foto 09: Señalizaciones, pulsador de alarma, luz estroboscópica, avisador sonoro y luces contra incendio en corredor eje D.



Foto 10: Señalizaciones, pulsador de alarma, luz estroboscópica, avisador sonoro y luces contra incendio en pre foyher.



Foto 11: Gabinete contra incendio en corredor eje D



Foto 12: Gabinete contra incendio en corredor eje B



Foto 13: Tablero eléctrico TD-1



Foto 14: Tablero eléctrico General TG



Foto 15: Tablero de Bomba



Foto 16: Tablero eléctrico TG-1 para escenario

## VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 10 – SETIEMBRE 2024



Foto 19: Vista Baldosas finales en corredor, eje D



Foto 20: Vista Baldosas finales en corredor técnico 01, eje B

**PRIMER NIVEL**




Foto 21: Luces, resane y pintura en corredor 02




Foto 22: Luces, resane y pintura en corredor 02



Foto 23: Gabinete contra incendio en corredor 02



Foto 24: Tablero eléctrico TD-2 en corredor 02  
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 10 – SETIEMBRE 2024

## SEGUNDO NIVEL



Foto 25: Gabinete contra incendio en corredor 03 y señalizaciones



Foto 26: Tablero eléctrico TD-3 en corredor 03

Two electrical cabinets are mounted on a dark grey wall. The cabinet on the left is smaller and has a yellow warning label with a black lightning bolt symbol and the text 'ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO'. The cabinet on the right is larger and also has a similar warning label. Above the warning label on the larger cabinet is a small rectangular label with the text 'TABLERO T. SALA 220V. 50. 100W'. A small green light is visible above the warning label on the larger cabinet.

## VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA N° 10 – SETIEMBRE 2024




Foto 29: Vista 01 acabados en cabina de control.



Foto 30: Vista 02 acabados en cabina de control.




Foto 31: Puerta cortafuego, señalizaciones y luces de emergencia en almacén de cabina de control



Foto 32: Escalera metálica en cabina de control hacia pasarela

### TERCER NIVEL



Foto 33: Señalizaciones, pulsador de alarma, luz estroboscópica, avisador sonoro y luces contra incendio en pasarela de servicio



Foto 34: Vista general tercer nivel, pasarela de servicio



Foto 35: Tablero eléctrico en pasarela de servicio




Foto 36: Escalera de gato en pasarela de servicio hacia puente iluminación



Foto 37: Estructura peine escénico y vista interior de exhutorios



Foto 38: Estructura peine escénico y vista interior de exhutorios



Foto 39: Vista exterior 01 tercer nivel, unidades evaporadoras y exhutorios



Foto 40: Vista exterior 02 tercer nivel, unidades evaporadoras y exhutorios



Foto 41: Unidades condensadoras y sistema eléctrico



Foto 42: Escalera de gato reubicada.

## ESCENARIO




Foto 43: Puerta corta fuego y señalizaciones en escenario, lado eje D




Foto 44: Puerta corta fuego en escenario, lado eje B




Foto 45: Luces y acabados en rampas de acceso, lado eje D



Foto 46: Luces y acabados en rampas de acceso, lado eje B



Foto 47: Puerta corta fuego y señalizaciones en escenario, lado medio escenario



Foto 48: Vista general luces en salón principal



Foto 49: Vista general escenario, acabados finales y butacas totales



Foto 50: Plantel técnico y vista frontal del salón del teatro